

Spezialreiniger

Spezialreiniger  **PHOENIX**
ULTRA CLEANER



PHOENIX ULTRA CLEANER Entfernt hartnäckige Verschmutzungen durch: PU-Rückstände, Teer, Harze, Fette, Öle, Farben, Graffiti, Dichtungsreste etc. von Lack, Glas, Metall und Steinoberflächen.

ANWENDUNG:

PHOENIX ULTRA CLEANER mit einem Tuch oder Pinsel auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und etwa 1-2 Minuten wirken lassen. Dann mit einem sauberen Tuch abwischen. Bevor die Oberfläche mit Folienapplikationen beklebt wird, die gereinigte Oberfläche einige Minuten ablüften lassen.

WARNHINWEISE:

PHOENIX ULTRA CLEANER vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen! Nur Teilflächen behandeln. Nur auf kalten Untergründen verwenden. Von Zündquellen fern halten. Nicht Rauchen! Reizt bei längerem Gebrauch die Haut. Aerosol nicht einatmen! Behälter dicht geschlossen halten! Leichtentzündlich!

Spezialreiniger  **PHOENIX**
ULTRA CLEANER GEL



Gebindegrößen:
250 ml, 500 ml, Plexspachtel: Größe 1 & 2



1 Stark haftende Folien werden mit einem Heißluftgebläse oder Dampfgerät gelöst und mit dem Spezialsachtel entfernt.



3 **PHOENIX ULTRA CLEANER GEL** und die gelösten Klebstoffverschmutzungen mit dem Lack-schonenden Spezialsachtel in langen Zügen abtragen und mit einem Papiertuch aufnehmen.

Spezialreiniger  **PHOENIX**
ULTRA CLEANER GEL

PHOENIX ULTRA CLEANER GEL wird aus hochwertigen Citrusterpenen gewonnen, ist Umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Er ist zur schnellen und schonenden Entfernung der Klebstoffrückständen von permanent haftenden- und wiederablösbaren Dekorfolien, Vinyl-Plottfolien & Digitaldruckfolien entwickelt worden.

PHOENIX ULTRA CLEANER GEL Entfernt hartnäckige Verschmutzungen durch: PU-Rückstände, Teer, Harze, Fette, Öle, Farben, Graffiti, Dichtungsreste etc. von Lack, Glas, Metall und Steinoberflächen.

ANWENDUNG:

PHOENIX ULTRA CLEANER GEL Vor Gebrauch min. 1 Minute schütteln. Mit einem Pinsel auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und etwa 5-7 Minuten wirken lassen. Dann mit dem mitgelieferten Kunststoffspachtel den Reiniger mit dem vom Untergrund gelösten Verschmutzungen in langen Zügen vorsichtig abtragen. Die Reiniger- und Verschmutzungsrückstände trocknen zu einer pudrigen Masse und können so entsorgt werden.

WARNHINWEISE:

PHOENIX ULTRA CLEANER GEL vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen! Nur Teilflächen behandeln. Nur auf kalten Untergründen verwenden. Von Zündquellen fern halten. Nicht Rauchen! Reizt bei längerem Gebrauch die Haut. Aerosol nicht einatmen! Augenschutz tragen! Behälter dicht geschlossen halten! Leichtentzündlich!

Hinweise zur Anwendung



2 **PHOENIX ULTRA CLEANER GEL** mit einem Pinsel auf die hartnäckigen Klebstoffreste auftragen und 5-7 Minuten wirken lassen.



Mit **PHOENIX ULTRA CLEANER GEL** können auch die hartnäckigsten Klebstoffverunreinigungen schnell und gründlich entfernt werden, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen.